

放射線保護具の着脱装訓練サービス

ジェイテックは、管理区域内作業の保守・保全を通じ①原子力施設で働く放射線業務従事者を対象とした「原子力施設での放射線管理業務」、②法令に基づく「管理区域での放射線測定業務」を行っています。

放射線管理に係る専門的な知識・技術(図1)を生かしたノウハウで(J-SRS)による【放射線保護具の着脱装訓練サービス】を提供致します。

放射線保護具の着脱装訓練メニュー

1 防護具の着脱装訓練

- ・各種防護具の使用前点検、着装前の体調確認方法
- ・装備接続部のテープ固定方法、脱装時を考慮した着装の仕方



2 身体サーバイ訓練

- ・汚染の見逃しやサーバイ時のスピードなど注意すべきこと



3 防護具の点検・装着訓練

- ・防護具装着前の体調確認
- ・防護具の使用前点検方法
- ・防護具のリークチェック、注意点



4 汚染区分の移動訓練

- ・汚染区分の高いエリアから低いエリアへの移動時に注意すべきこと




5 放射線測定訓練

- ・放射線測定器の使用前点検
- ・バックグラウンドの測定方法
- ・放射線の測定位置
- ・放射線測定器の知識習得



図1. 管理区域内作業に係る専門的な(知識・技術)



= 訓練のご案内(一例)

訓練	No.1,2,3,4,5
訓練時間	約4時間20分 (休憩15分含む)
受講者	最大6名
訓練場所	①ジェイテック(本社、JTTC) ②受講者指定場所
訓練に使用する準備品	当社にて ・放射線保護具1式 ・サーバイメータ1式 を準備致します。

教育の組合せ、日時場所はお気軽にご相談下さい。

●訓練場所:本社、JTTC(ジェイテック技術・訓練センター)



放射線管理に関しましては下記までお気軽にご相談ください。

株式会社ジェイテック 営業部

〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駁字弥栄平1番地108

TEL 0175-73-0375

E-mail sale-inquiry@j-tech66.co.jp

